

แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

เรื่อง ขั้นตอนการใส่และถอดชุด PPE

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ	
	มาใส่ชุด PPE		
1.	สวมรองเท้าที่ปิดมิดชิดป้องกันน้ำสกปรก รองเท้าบูท (leg cover)		
2.	สวมชุดป้องกันน้ำสกปรก (cover all)		
3.	สวมถุงมือใน		
4.	สวมถุงมือที่ / รองเท้าบูท		
5.	สวม N95 mask แล้วทำการ fit check		
6.	สวมหมวกคลุมหัว		
7.	ดึง hood มิดชิดไม่ให้ครอบใบหน้า และรัดสายรัด		
8.	สวมถุงมือชั้นนอก		
9.	สวม face shield		
10.	สวมเสื้อกันฝน		
	มาถอดชุด PPE		
1.	ถอดถุงมือชั้นนอก		
2.	ถอด face shield รัดสายรัดจากบนลงล่าง ถอด hood ออกจากศีรษะ โดยถอดชุดกันฝนออกก่อน		
3.	ถอดชุดป้องกันน้ำสกปรก (cover all) พร้อมถุงมือชั้นใน		
4.	นำชุดป้องกันน้ำสกปรก พร้อมถุงมือชั้นในไปล้างในถังน้ำ: กัดฟอง และล้างมือ		
5.	ถอดถุงคลุมเท้า ถอดหมวกคลุมหัว ถอด N95 mask		
6.	ล้างมือและทำความสะอาด		
ผู้บันทึก	เบญจรัตน์ พลเรือน	ตำแหน่ง	นักเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน	ER	วันที่	8 ก.ค. 66
ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง			
ลงชื่อ	๐๐๐๐๐๐	วันที่	